



Monteringsanvisning / Monteringsvejledning Monteringsanvisning / Asennusohje

Flugnät / Insektnet / Fluenett / Kärpäsverkko


Inför montering / Før montering / Ennen asentamista




Komponenter / Komponentit




Aluminiumprofiler
Aluminiumsprofiler
Aluminiumsprofiler
Alumiiniprofiilit



Hörnbeslag
Hjørnebeslag
Hjørnebeslag
Kulmaraudat



Glasfibernät
Glasfibernet
Glassfibernet
Lasikuituverkko



Spännfjädrar
Spændfjedre
Spennfjær
Kiristysjouset



Gummilist
Gummilister
Gummilist
Kumilista



Verktyg
Værktøj
Verktøy
Työkalut

1. SV


Flugnetet monteras i glaspartiets spårprofiler med spännfjädrarna uppåt. Fjädrarna spänner flugnetet på plats, se första bilden.

Bestäm höjd på flugnetet genom att mäta från högsta punkt på nedre spårprofilen upp till insida i övre spårprofil, enligt andra bilden.

NO

Fluenettet monteres i glasspartiets sporprofiler med spennfjærene oppover. Fjærene spenner fluenettet på plass, se det første bildet.

Bestem høyde på fluenettet ved å måle fra høyeste punkt på nedre sporprofil opptil innsida på øvre sporprofil, i henhold til det andre bildet.



DA


Fluenet monteres i glaspartiets sporprofiler med spændfjedrene opad. Fjedrene spænder fluenettet på plads, se første billede.

Bestem højde på fluenettet ved at måle fra højeste punkt på den nederste sporprofil op til indersiden på den øverste sporprofil i h.t. det andet billede.

FI

Kärpäsveikko asennetaan lasielementin uraprofiileihin kiristysjouset ylöspäin. Jouset kiristävät kärpäsverkon paikalleen, katso ensimmäinen kuva.

Määritä kärpäsverkon korkeus mittaamalla etäisyys alemman uraprofiilin ylimmästä pisteestä ylemmän uraprofiilin sisäpintaan toisen kuvan mukaan.



2. SV


Kapa aluminiumprofiler, men minska måttet med 5cm för att kompensera höjden på hörnprofilerna.

Kapa försiktigt med metallsåg.

NO

Kapp aluminiumsprofiler, men reduser målet med 5 cm for å kompensere høyden på hjørneprofilene.

Kapp forsiktig med metallsag.



DA


Skær aluminiumsprofiler til, men reducer målet med 5 cm for at kompensere for højden på hjørneprofilerne.

Skær forsigtigt med en metallsav.

FI

Katkaise alumiiniprofiilit, mutta ota mitoista pois 5 cm kulmaprofiilien korkeuden kompensoimiseksi.

Katkaise varovasti rautasahalla.



3. SV

Infoga hörnbeslag i aluminiumprofilerna för att montera ihop ramen.

På en kortsida monteras inspänningsfjädrarna tillsammans med hörnbeslagen.

NO

Sett inn hjørnebeslag i aluminiumsprofilene for å montere sammen rammen.

På en kortside monteres innspenningsfjærene sammen med hjørnebeslagene.

DA




Indsæt hjørnebeslag i aluminiumsprofilerne for at montere rammen sammen.

På en kortside monteres indspændningsfjærene sammen med hjørnebeslagene.

FI

Työnnä kulmaraudat alumiiniprofiileihin kehyksen kokoamiseksi.

Asenna yhteen päätyyn kiristysjouset kulmarautojen kanssa.



4. SV

Lägg glasfibernetet över ramen och låt det överlappa minst 2,5 cm.

Börja fäst nätet i ena hörnet genom att, med hjälp av verktyget, försiktigt trycka in gummilisten i ramens skåror. Skär eller klipp bort överflödigt nät.

NO

Legg glassfibernetet over rammen og la det overlappe minst 2,5 cm.

Fest nettet i ene hjørnet ved å forsiktig trykke inn gummilisten i rammens hakk ved hjelp av verktøyet. Skjær eller klipp bort overflødig nett.

DA

Læg glasfibernettet over rammen, og lad det overlappe med mindst 2,5 cm.

Begynd at fæstne nettet i det ene hjørne ved hjælp af værktøjet ved forsigtigt at trykke gummilisten ind i rammens spor. Skær eller klip overflødig net af.

FI

Aseta lasikuituverkko kehyksen päälle niin, että se yltää vähintään 2,5 cm kehyksen ulkopuolelle.

Aloita verkon kiinnitys yhdestä nurkasta painamalla kumilista työkalun avulla kehyksen uriin. Leikkaa pois ylimääräinen verkko.

